



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR GUADALUPE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0018-43	FECHA:	4/11/2024




Foto 1: Se procede a realizar el repello del muro.



Foto 2: Se procede a reparar la plancha de concreto



Foto 3: Se procede a sustituir el piso ceramico



Foto 4: Se procede a instalar la estación de lavado



Foto 5: Se procede a colocar el canal para el agua




Foto 6: Se procede a cambiar la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brendi L. E. H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

