



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR GUADALUPE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0018-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Se observa que se realizó el repello del muro.



Foto 2: Se observa que se reparo la plancha de concreto.




Foto 3: Se observa que se realizo el cambio del piso cerámico



Foto 4: Se observa que se instalo la estación de lavado



Foto 5: Se observa que se realizo la sustitución de los canales



Foto 6: Se observa que se realizo la sustitución de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brendi L. Est...

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR GUADALUPE
CONSEJO EDUCATIVO
San Sebastián, Retalhuleu

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

