



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: Se procede a quitar la puerta para brindarle mantenimiento.




Foto 2: Se procede a picar el piso para realizar la instalación del piso cerámico.



Foto 3: Se procede a darle mantenimiento a la pintura de los salones.




Foto 4: Se procede a quitar la chapa en mal estado para ser sustituida.



Foto 5: Se procede a darle mantenimiento a los balcones.




Foto 6: Se procede a la instalación de los nuevos canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 7: Se procede a brindar el mantenimiento al porton de ingreso.



Foto 8: Se procede a la instalación del deposito del agua.



Foto 9: Se procede a instalar la bomba para el agua.



Foto 10: Se procede a realizar la instalacion de la tuberia para el llenado y vaciado de agua.



Foto 11: Se procede a quitar las puertas de los sanitarios para brindarles mantenimiento.



Foto12: Se procede a cambiar el sanitario para ser sustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 13: Se procede a realizar la nueva estacion de lavado.




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público