



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa que se le brindo el mantenimiento requerido a la puerta.



Foto 2: Se observa la instalación del piso cerámico.



Foto 3: Se observa que se le brindo el mantenimiento de la pintura a los salones.



Foto 4: Se observa que se realizo la susitución de las chapas en las puertas.



Foto 5: Se observa que se le brindo mantenimiento a los balcones.



Foto 6: Se realizó la sustitución de los canales para el agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	2911/2024



Foto 7: Se observa que le brindo el mantenimiento al porton de ingreso.



Foto 8: Se observa que se realizo sustitución del deposito de agua.



Foto 9: Se realizo la instalación de la bomba sumergible para abastecer de agua.



Foto 10: Se realizo la instalación de la tubería para el llenado y vaciado del agua.



Foto 11: Se observa que se realizo el mantenimiernto de la pintura de las puertas de los sanitarios.



Foto 12: Se realizó la sustitución del sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Se realizo la sustitución de la estación de lavado.




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

