



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:
Versión:

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0067-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Se observa que la plancha de concreto tiene fisuras y un agujero en el cual da salida al exterior



Foto 2: El aula no cuenta con piso ceramico



Foto 3: Se observa que el aula no cuenta con sistema electrico



Foto 4: Se observa que el muro requiere repello.




Foto 5: Se observa el mal estado de la estufa, en el area de cocina



Foto 6: Se observa el mal estado de las puertas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público Canton Ocosito San Sebastián, Retalhuleu





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Ocosito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de las puertas por lo que requieren mantenimiento



Foto 8: Se observa el mal estado de la plancha de concreto en el area del patio



Foto 9: Se observa el mal estado de la estructura metalica



Foto 10: Se observa el mal estado de las laminas



Foto 11: Se observa el mal estado del miguitorio.






Foto 12: Se observa el mal estado de las puertas de en los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhueu	MUNICIPIO:	San Sebastián
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cañon Ocosito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 13: Se observa las malas condiciones del muro.



Foto 14: Se observa el mal estado del lavamanos que ya no es apto para su uso.



Foto 15: Se observa el mal estado de la pila de dos lavamanos



Foto 16: se observa que el piso esta en pesimas condiciones.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Cañon Ocosito San Sebastián, Retalhueu
---	--