

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0088-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Se realizó la sustitución de la lámina.



Foto 2: Se realizó la sustitución de la estructura de soporte.



Foto 3: Se realizó la instalación de los canales para agua.



Foto 4: Se realizó la sustitución de la cerca perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

