

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Samala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0092-43	FECHA:	03 de octubre de 2024



Foto 1: se observa que la estructura de soporte se encuentran en malas condiciones por lo cual se necesita sustituirlo




Foto 2: se observa el techado del modulo que ya se encuentran deterioradas por lo cual se requiere sustitucion



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
No. 1 J.M.**

CONSEJO EDUCATIVO

[Signature]
Firma y sello del Presidente Consejo

San Sebastián, Retalhuleu

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

