



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAMALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0092-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Se procede a quitar la estructura de soporte para su sustitución en el módulo del aulas.



Foto 2: Se procede a quitar las laminas para su sustitución en el módulo de aulas.




Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 No. 1 J.M.
CONSEJO EDUCATIVO
 Firma y Sello del Presidente del Consejo
 Cantón Samalá San Sebastián, Reu.


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
