



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0092-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se realizó el cambio de la estructura de soporte del módulos de aulas.



Foto 2: Se realizó el cambio de las láminas del módulo de aulas.




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**COMISIÓN OFICIAL URBANA MIXTA**  
 No. 1 J.M.  
**CENTRO EDUCATIVO**  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  
 San Sebastián, Reu.

  
**DIRECCIÓN**  
 Centro Educativo Público  
 San Sebastián, Retalhuleu

