



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0093-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: se empieza a realizar el cambio del techo.



Foto 2: se empieza a realizar el cambio de la estructura metálica



Foto 3: se empieza a cambiar los accesorios de los sanitarios



Foto 4: se empieza a cambiar los accesorios de los lavamanos



Foto 5: se empieza a la sustitución del muro



Foto 6: se empieza a sustituir el deposito del agua

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas e imágenes para actualizar el número de hojas.

**CONSEJO
EDUCATIVO**
SAN SEBASTIAN, REU

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.U.M. No. 2 J.M.
DIRECCIÓN

Firma y Sello Directiva de San Sebastián, Retalhuleu