



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0093-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: se realizo el cambio de techo.



Foto 2: se realizo el cambio de la estructura



Foto 3: se realizo el el cambio de los accesorios de los baños



Foto 4: se realizo el cambio de accesorios de los lavamanos



Foto 5: se realizo la sustitución del muro.




Foto 6: se realizo la susticución del deposito del agua.

Observación: Si es necesario se puede adjuntar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA NIMITA No. 2

**CONSEJO
EDUCATIVO**
SAN SEBASTIAN, REU

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.U.M. No. 2 J.M.

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

San Sebastián, Retalhuleu