

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0889-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Se observa que se realizó la sustitución del porton.



Foto 2: Se observa que se realizo el resane en la pared.



#¡VALOR!

Foto 3: Se observa que se le brindo mantenimiento a la baranda.



Foto 4: Se observa que se le brindo mantenimiento a las puertas



Foto 5: Se observa que se coloco el piso antideslizante



Foto 6: Se observa que se realizo el cambio del concreto del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0889-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se observa que se realizo el reforzamiento de los balcones.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION RURAL
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU, GUATEMALA, CA