

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0866-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 1: Se observa que las ventanas de los salones no cuentan con balcones por lo que es necesario colocar.




Foto 2: Se observa que los salones no cuentan con ventanas y se filtra el agua cuando llueve por lo que es necesario colocar.




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo