

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0889-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina definitivamente ya no sirve por lo que requiere que se cambie.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de madera ya no es apta por lo que requiere que se cambie a metal.



Foto 3: se observa la falta de canales para la bajada de agua



Foto 4: se observa el mal estado de las puertas.



Foto 5: se observa que la malla se encuentra en malas condiciones por lo que requiere balcones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

