



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0889-43	FECHA:	0511/2024




Foto 1: Se procede a quitar la lamina en mal estado para realizar la sustitución.



Foto 2: Se procede a quitar la estructura de soporte de madera para sustituirla por metal.



Foto 3: Se procede a colocar los canales para la bajada de agua.



Foto 4: Se procede a quitar la puerta para sustituirla.



Foto 5: Se procede a quitar la malla para poder colocar los balcones.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

