

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se procede a reparar la cerca perimetral.



Foto 2: Se procede a brindar mantenimiento a la estructura.



Foto 3: Se procede arreglar el sistema electrico.




Foto 4: Se procede a realizar la sustitución de la estufa




Foto 5: Se procede a realizar la sustitución de la chapa.





Foto 6: Se procede a repellar las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Se procede a realizar el banco de trabajo.




Foto 8: Se procede a reparar el lavamanos



Foto 9: Se procede a la conformación de la puerta



Foto 10: Se procede a la instalación de entrepauño



Foto 11: Se procede a instalar la estructura de soporte



Foto 12: Se procede a la instalación de la lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE
 CANTÓN XULA
 SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 Sector Soloman, Aldea Xula
 CANTÓN SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, C.A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 13: Se procede a la instalación de la la lamina.




Foto 14: Se procede a instalar la estructura de soporte



Foto 15: Se procede a la instalación de la la lamina.



Foto 16: Se procede a la sustitución de la puerta.




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

