



Ministerio de Educación  
Guatemala

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Se observa que se realizó la reparación de la cerca



Foto 2: Se observa que se realizó el mantenimiento a la estructura.



Foto 3: Se observa que se realizó la reparación del sistema eléctrico.



Foto 4: Se realizó la sustitución de la estufa.




Foto 5: Se observa que se realizó la sustitución de la chapa.



Foto 6: Se observa que se realizó el repello de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del DPF  
**CONSEJO DE DEFENSA DE LA CALIDAD EDUCATIVA**  
CANTÓN XULA  
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**DIRECCION**  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Sector Soloman, Aldea Xula  
San Sebastián, Retalhuleu  
GUATEMALA, C.A.



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se observa que se realizó el banco de trabajo.




Foto 8: Se observa que se realizó la reparación del lavamanos



Foto 9: Se observa que se realizó la conformación de la puerta



Foto 10: Se observa que se instaló el entrepaño




Foto 11: Se observa que se realizó la instalación de la estructura




Foto 12: Se observa que se realizó la instalación de la lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
CONSEJO EDUCATIVO  
CANTÓN XULA  
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Sector Soloman Aldea Xula  
San Sebastián, Retalhuleu  
GUATEMALA, C.A.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	4/12/2024



Foto 13: Se observa que se realizo la instalacion de la lamina.



Foto 14: Se observa que se realizo la instalacion de la estructura



Foto 15: Se observa que se realizo la instalacion de la lamina.



Foto 16: Se observa que se realizo la sustitucion de la puerta.

Foto 17:

Foto 18:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
