



Ministerio de Educación
G O B E R N O P E R U V I A N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1017-42	FECHA:	5/15/2024



Foto 1: se puede observar el trabajo de mantenimiento que se realiza al porton, para evitar el deterioro del mismo



Foto 2: se puede observar el resane y aplicación de la nueva pintura de látex que se realiza en las paredes de los salones



Foto 3: se observa el trabajo que se realiza de pegado de piso ceramico a 2 aulas y piso antideslizante en los modulos 1 y 2 para brindar una mejor recreacion a los estudiantes



Foto 4: se observa el mantenimiento que se realiza a los balcones de los diferentes salones para evitar el deterioro total de los mismos



Foto 5: se puede observar la fabricacion e instalacion de las puertas nuevas en cada salon (son 4)



Foto 6: se observa como inician el trabajo de plancha de concreto que se realizara frente a las aulas columpios y en el medio de modulos para una mejor recreacion estudiantil

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

