



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1017-42	FECHA:	8/9/2024



Foto 1: se puede observar la culminacion del proyecto de mantenimiento de porton principal.



Foto 2: se observa la culminacion del proyecto resane y pintura de latex en paredes.



Foto 3: se observa la culminacion del proyecto de pegado, de ceramico en 2 salones y ceramico antideslizante en corredores del establecimiento



Foto 4: se observa la terminacion del proyecto de mantenimiento de los balcones de los salones.




Foto 5: se observa la instalacion de las nuevas puertas en cada salon (son 4).



Foto 6: se observa la culminacion del proyecto planchas de concreto para mayor recreacion de la poblacion estudiantil en el establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 ESCUELA OFICIAL DE PRIMARIA ALDEA SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------