



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024




Foto 1: Se observa el mal estado del porton de ingreso ya que por las lluvias se ha deteriorado




Foto 2: Se observa la falta de un mantenimiento en la techo del area de ingreso



Foto 3: Se observa que las costaneras de los salones se estan deteriorando por lo cual requiere un mantenimiento




Foto 4: Se observa el gran deterioro de la baranda por lo cual se deben cambiar



Foto 5: se observa en el centro educativo que hay niños con capacidades difrentes por lo cual cambiaran las gradas por rampa



Foto 6: se observa que la llave del cheque deo de funcionar y requiere cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de la tubería que abastece el de agua el establecimiento



Foto 8: Se observa una fuga en el mingitorio por lo cual requiere un mantenimiento



Foto 9: Se observa que ya los accesorios de los baños ya se encuentran en mal estado



Foto 10: Se observa lo necesario que es colocar una puerta para la regadera de la escuela.




Foto 11: se observa que es necesario el cambio de canal de agua ya que se encuentran en mal estado



Foto 12: se observa que la losa donde los niños se ejercitan requiere una reparación urgente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024




Foto 13: Se observa la falta de pintura que requieren las paredes



Foto 14: Se observa la falta de mantenimiento a los balcones




Foto 15: Se observa que es necesario el arreglo del cableado electrico




Foto 16: Se observa la falta de mantenimiento en las ventanas



Foto 17: se observa el pequeño espacio de la cocina rural



Foto 18: se observa que es necesario colocar puertas para resguardar los utensilios de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024







Foto 19: se observa la falta de mantenimiento en las puertas de los modulos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

