

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Trabajo del portón de ingreso



Foto 2: Trabajando en techo del area de ingreso



Foto 3: Trabajando en rampa egreso



Foto 4: Trabajando en rampa final rampa



Foto 5: trabajando en caja a mitad de rampa



Foto 6: trabajando en socavamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público, Retalhuleu



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 7: trabajando en baranda



Foto 8: Trabajando en el mingitorio



Foto 9: Cambiando accesorios de los baños



Foto 10: Trabajando en la regadera



Foto 11: Trabajando en el cambio de canal de agua pluvial




Foto 12: trabajando en puerta egreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la






Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

