



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Trabajo del portón de ingreso



Foto 2: Trabajando en techo del area de ingreso



Foto 3: Trabajando en rampa egreso



Foto 4: Trabajando en rampa final rampa



Foto 5: trabajando en caja a mitad de rampa




Foto 6: trabajando en socavamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 7: trabajando en baranda



Foto 8: Trabajando en el mingitorio




Foto 9: Cambiando accesorios de los baños



Foto 10: Trabajando en la regadera



Foto 11: Trabajando en el cambio de canal de agua pluvial



Foto 12: trabajando en puerta egreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 13: Trabajando en tubería de agua potable y cheque



Foto 14: Preparando pared para repello en patio agua potable y cocina



Foto 15: Trabajando en puerta de pozo



Foto 16: Trabajando en estructura de pozo

Foto 17: limpiando depósito de agua



Foto 18: Trabajando el cambio de techo de lámina, estructura de madera, cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	8/03/2024




Foto 19: Cambio de azulejo en baños



Foto 20: Sustitución de puerta en ducha



Foto 21: Trabajando en la estufa




Foto 22: Trabajando en el sistema eléctrico




Foto 23: Realizando el mantenimiento a las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

