



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se procede a realizar la sustitución de las láminas.



Foto 2: Se procede a brindarle mantenimiento a la estructura.



Foto 3: Se procede a realizar la sustitución de los balcones.



Foto 4: Se procede a realizar el cambio de la chapa en mal estado.




Foto 5: Se procede a colocar las ventanas de pvc.



Foto 6: Se procede a realizar la sustitución del balcon de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se procede a resanar la pared de la cocina.



Foto 8: Se procede a resanar el establecimiento.



Foto 9: Se procede a colocar el piso ceramico.



Foto 10: Se procede a colocar piso de azulejo en los muebles.



Foto 11: Se procede a colocar la placa en la estufa.



Foto 12: Se procede a colocar la chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se procede a colocar el sistema eléctrico.



Foto 14: Se procede a pintar el establecimiento.



Foto 15: Se procede a pintar el muro perimetral.

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

