



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0003-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Se observa que la estufa rural se esta realizando.



Foto 2: Se observa que la pila de cemento de dos lavaderos se esta colocando.




Foto 3: Se observa que los trabajos de mantenimiento a los balcones se estan realizando.



Foto 4: Se observa que la puerta de metal se le esta dando el mantenimiento .



Foto 5: Se observa que las paredes se les aplicando la pintura interior y exterior




Foto 6: Se observa que los balcones se le esta dando el mantenimiento requerido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Deisy Karina Garcia Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

  
Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0003-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: Se observa que se esta aplicando pintura en muros exterior e interior




Foto 8: Se observa que el mantenimiento a las puertas se esta realizando




Foto 9: Se observa que los trabajos del cambio de puerta de aula se realizando.



Foto 10: Se observa que la puerta de baño se esta cambiando .



FOTO. 11: Se observa la colocacion de los inodoros



Foto 12: Se observa que los lavamanos se esta colocado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Deisy Karina García López*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**E.O.R.M. Caserio Petencito**  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
Santa Cruz Mulua, Retalhuleu



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0003-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 13: Se observa que el piso ceramico se esa colocando.



Foto 14: Se observan que los trabajos de aplicación de pintura interior y exterior se esta realizando.



Foto 15: Se observa que la pila esta ubicando según el servicio correspondiente.



Foto 16: Se observa que los trabajos del muro perimetral se esta realizando.




Foto 17: Se observa que el mantenimiento a porton se esta realizando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Deisy Karina García López*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

