



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Santa Cruz Muluá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Lotificación Las Tres Marías	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Tres Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0004-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Se observa balcón de metal instalado.




Foto 2: Se observa sistema electrico establecido.



Foto 3: Se observa pila instalada.



Foto 4: Se observa mueble de cocina instalado.



Foto 5: Se observa lámina y estructura de metal instalada.



Foto 6: Se observa chimenea instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Santa Cruz Muluá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Lotificación Las Tres Marías	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Tres Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0004-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Se observa gabinetes para mejoras de la cocina instalados.



Foto 8: Se observa piso ceramico, azulejo y accesorios en el lavamanos instalados.



Foto 9: Se observa balcon de metal instalado.



Foto 10: Se observa biodigestores y pozo de absorción instalados.



Se observa caja de registro de absorción instalado.



Se observa zanja de absorción tipo frances.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la ODF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público