



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	2/11/2024




FOTO 1: Se observa que los trabajos de instalacion de piso ceramico se estan realizando



FOTO 2: Se observa que se aplicando pintura exterior en pared de aula.




FOTO 3: FOTO 4: Se observa que se le esta dando el mantenimiento requerido a puertas de aulas.




FOTO 4: Se observa que los trabajos de instalacion del tendido electrico en modulo de aulas se esta realizando.



Foto 5: Se observa que los trabajos de instalacion de piso ceramico se estan realizando.



FOTO 6: Se observa que las puertas de aula se le esta dando el mantenimiento requerido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA LUCIA BOXOMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0104-43	FECHA:	2/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	2/11/2024



FOTO 13: Se observa que se esta aplicando pintura en la pared de muro perimetral .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

