



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO EL MANGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0105-43	FECHA:	7/03/2024




FOTO 1: SE OBSERVA ÓXIDO EN LAS PUERTAS POR FALTA DE PINTURA DEL MÓDULO 1, MÓDULO 2 Y MÓDULO 3.



FOTO 2: SE OBSERVA EL SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO Y SE TIENE CORTO CIRCUITO EN MÓDULO 1, MÓDULO 2 Y MÓDULO 3.



FOTO 3: SE OBSERVA LAS PAREDES SUCIAS Y SIN PINTURA.



FOTO 4: SE OBSERVA EL ÓXIDO Y FALTA DE PINTURA EN BALCONES.





FOTO 5: SE OBSERVA EL ÓXIDO Y FALTA PEDAZOS AL MARCO DE LA PUERTA, URGE SUSTITUCIÓN.



FOTO 6: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

