



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOLITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0926-42	FECHA:	3/10/2024




Foto 1: SE OBSERVA QUE LA LAMINA EXISTENTE ESTA DETERIORADO POR LO QUE URGE LA SUSTITUCION POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE MADERA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO , ES IMPORTANTE EL CAMBIO POR METAL CARÁCTER URGENTE.



Foto 3: SE OBSERVA QUE EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES URGENTE LA SUSTITUCION.




FOTO 4 : SE OBSERVA QUE FALTA ELEVACION DEL MURO Y NECESITA COLOCACIÓN DE DOS ILADAS DE BLOCK, PORQUE HACE MUCHO CALOR EN EL AULA.




FOTO 5 :SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO ESTA EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE NECESITA LA SUSTITUCION POR PISO CERAMICO, ES URGENTE.



Foto 6: SE OBSERVA QUE LA PARED SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE NECESITA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOLITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0926-42	FECHA:	3/10/2024




Foto 7: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES DE METAL ENSTAN EN MAL ESTADO POR LO QUE NECESITA EL MANTENIMIENTO URGENTE.



Foto 8: SE OBSERVA QUE LAS COSTANERAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO , ES IMPORTANTE DARLE MANTENIMIENTO DE CARÁCTER URGENTE.




Foto 9: SE OBSERVA QUE LA LAMINA EXISTENTE ESTA DETERIORADO POR LO QUE URGE LA SUSTITUCION POR LAMINA TROQUELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público