



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0941-42	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Se observa el módulo de aulas que necesita sustitución lámina



Foto 2: Se observa que la estructura portante de metal necesita mantenimiento preventivo




Foto 3: Se observa que puerta de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo



Foto 4: Se observa puerta de madera en mal estado, es necesario su sustitución



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*E. Morales*

Firma y sello del Presidente de la O.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

