



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE BOXOMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0941-42	FECHA:	



Foto 7: se observa el techado sin lamina y las costaneras están muy oxidadas , no se pueden reparar.



Foto 8: Se observa el desmontaje de costaneras oxidada, juntamente con laminas.



Foto 9: Se observa el modulo No. 3 sin laminas y sin costaneras, se aprecia que los ventanales tambien estan oxidados he incompletos.



Foto 10: Se observa que las puertas se desmontaron para poder repararlas.



foto 11: se puede observar el desmontaje de los ventanales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

