

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE BOXOMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0941-42	FECHA:	




Foto 12 : se observa la sustitucion total de costaneras.



Foto 13: Se observa parte de arriba la sustitucion de costaneras.



Foto 14: Se observa la instalación de lamina nueva en el modulo No.3.



Foto 15: Se observa las puertas reparadas del modulo No.3





foto 16: Se puede observa costaneras,laminas,balcones totalmente remplazados y las puertas reparadas.



Foto17: se observa el cambio de puertas de madera por las de metal, se contempla que se logro remplazar los marcos de madera con malla por balcones de hierro, quedando las aulas reforzadas y bonitas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Elmer Roberto Pelico Pérez Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Carlota Raquel Hernandez Iemus Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--