





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-13 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0108-43	FECHA:	20/2/2024




Foto 1: Se observa lamina de aulas en muy mal estado




Foto 2: Se observa Laminas en muy mal estado



Foto 3: Se observa una cocina muy angosta y muy sucia





Foto 4: Se observa el piso en muy mal estado y urge cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
 Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo  



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico  


**CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR**  
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0108-43		

**BOSQUEJO**



 firma y Sello del Presidente de la OPF	 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
	