

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Martín Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ajaxá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0112-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024.



Foto 1: Se realiza el cambio de piso y colocación de azulejo en el área de migitorio.



Foto 2: Se realiza la construcción de la estufa rural.




Foto 3: Colocación del piso cerámico en el área de cocina.



Foto 4: Se realiza el drenaje de aguas negras de la escuela.



Foto 5: Se realizó el cambio de puertas en el área de los sanitarios.



Foto 6: Cambio de tubería de agua principal de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la CPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---