

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Retalhuleu | MUNICIPIO: | San Martín Zapotitlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ajaxá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-04-0112-43 | FECHA: | 23 de septiembre de 2024. |



Foto 1: Instalación de sanitarios y colocación de piso antideslizante.



Foto 2: Instalación de piso antideslizante en el área de cocina.



Foto 3: Techado en el área de sanitarios.




Foto 4: Instalación de rotoplas en el área de sanitarios y pila.



Foto 5: Instalación de piso antideslizante, sanitario y azulejo en los diferentes sanitarios.




Foto 6: Colocación de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|