

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0126-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal por metal



Foto 4: Sustrucción de lamina troquelada



Foto 5: Sustrucción de estufa rural



Foto 6: Suministro de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR  
Versi

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0126-43	FECHA:	10 de junio de 2024




Foto 7: Sustitución de balcones



Foto 8: Mantenimiento de balcon



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---