



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. anexa a E.O.R.M. Lotificación La Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación La Piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0002-42	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estufa en cocina



Foto 4: Sustitución de puerta en servicio sanitario





Foto 5: Reparación de inodoros



Foto 6: Repello y alizado de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. anexa a E.O.R.M. Lotificación La Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación La Piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0002-42	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de estructura metálica y lámina



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Suministro de piso cerámico



Foto 4: Pintura en muro perimetral



Foto 5: Sustrucción de estructura metálica y lámina



Foto 6: Sustrucción de estructura metálica y lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público