



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Felipe.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Básica De Telesecundaria, J	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Ángeles.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0012-45.	FECHA:	25 de Noviembre, 2024.



Foto1: Modulo 1. (1.1.Destrucción de techo.)



Foto 2: (1.2.Aplicación de pintura y mantenimiento en costaneras.)



Foto 3: (1.3.Remodelación de canal de metal.)



Foto 4. Modulo 2 (1.5.Demolición de baños.)



Foto 5: (1.6. Remodelación de lavamanos.)



Foto 6: (1.7.Remodelación de mingitorio.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  
OPF  
Aldea Los Angeles  
San Felipe, Retalhuleu



*[Firma]*  
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público  
Aldea Los Angeles  
San Felipe, Retalhuleu





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Felipe.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Ángeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0012-45	FECHA:	25 de Noviembre, 2024.



Foto 7: (1.8 Remodelación en el área de baños.)



Foto 8: (1.9. Sustitución de pila de cemento con dos lavaderos.)



Foto 9: MÓDULO 3 (1.11. Suministro de energía eléctrica.)



Foto 10: MÓDULO 4 (1.13. Repello en muro.)




Foto 11. (1.14. Cernido en muro.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M.M.H.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

