



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0018-43	FECHA:	19 de julio de 2024




Foto 1: Sustitución de muro perimetral. Para agregarle un metro de altura.




Foto 2: Sustitución de lámina. Por que ya se encuentra oxidada y deteriorada.



Foto 3: Sustitución de estructura. Se encuentra oxidadas y en mal estado.



Foto 4: Suministro de piso cerámico. El piso se encuentra deteriorado.



Foto 5: Resane y aplicación de pintura. La pintura se encuentra en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

