



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
D. R.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0018-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: EL muro esta muy bajo y entra personas a la escuela.



Foto 2: Lamina esta con agujeros y cuando llueve cae agua en los escritorios.




Foto 3: las costanetas estan oxidadas y picadas




Foto 4: el piso esta agretado de la base




Foto 5: La pintura se esta levantando de la pared.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público