


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Hilario Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 3 6-26 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0122-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Maria Eugenia Perez Macho
Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Urbana Mixta
Hilario Galindo
CONSEJO EDUCATIVO
San Felipe, Retalhuleu

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
Escuela Oficial Urbana Mixta
Hilario Galindo
TEL: 77725361
DIAGONAL 3 6-26 ZONA 4
SAN FELIPE, RETALHULEU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUM Hilario Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 3 6-26 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0122-43	FECHA:	




Foto 1: SE OBSERVA QUE MURO CARECE DE REPELLO Y ALISADO.



Foto 2: SE OBSERVA QUE MURO CARECE DE ALISADO.



Foto 3: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LOS INODOROS.




Foto 4: SE OBSERVA LA LÁMINA EN MAL ESTADO.



Foto 5: SE OBSERVA LA ESTRUCTURA EN MAL ESTADO.




Foto 6: SE OBSERVA LEVANTADO EL MURO MUY BAJO SE VA A LEVANTAR PARA CAIDA DE AGUA PARA QUE NO DAÑE LA PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar número de hoja.

María Eugenia Servino

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público