

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Francisco vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Se encuentra deteriorado no apto al ambiente adecuado



Foto 2: Se encuentran picadas y oxidadas en varios lados




Foto 3: No cuenta con ambiente adecuado



Foto 4: Las paredes se están deteriorando por la humedad



Foto 5: No cuenta con lo básico para el uso



Foto 6: el tubo es muy reducido de diametro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Pectris Vicente
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Francisco Vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	17/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.
 Firma y sello del Presidente de la O.P. de Padres de Familia
Andrea Beatriz Vicente
 Consejo de Padres de Familia
 Canton Francisco Vela
 San Felipe, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Firma]
 ESCUELA OFICIAL RURAL FRANCISCO VELA
 San Felipe, Retalhuleu