

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Francisco vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se encuentra deteriorado no apto al ambiente adecuado



Foto 2: Se encuentran picadas y oxidadas en varios lados




Foto 3: No cuenta con ambiente adecuado



Foto 4: Las paredes se están deteriorando por la humedad




Foto 5: No cuenta con lo básico para el uso



Foto 6: el tubo es muy reducido de diametro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amber Beatriz Vicente
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
FRANCISCO VELA
SAN FELIPE, RETALHULEU



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Francisco Vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: No cuenta con llave de paso por seguridad




Foto 8: esta en malas condiciones con grietas




Foto 9: Esta quebrado




Foto 10: Esta picado y oxidado



Foto 11: Esta picado oxidado tiene filtracion



Foto 12: esta en malas condiciones con grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Landra Beatriz Vicente

Firma y sello del Presidente de la QRF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

