



Ministerio de Educación  
Ecuador

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Francisco vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Se encuentra deteriorado no apto al ambiente adecuado




Foto 2: Se encuentran picadas y oxidadas en varios lados




Foto 3: No cuenta con ambiente adecuado




Foto 4: Las paredes se están deteriorando por la humedad



Foto 5: No cuenta con lo básico para el uso



Foto 6: el tubo es muy reducido de diametro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Andra Beatriz Vicente*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Francisco Vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: No cuenta con llave de paso por seguridad



Foto 8: esta en malas condiciones con grietas



Foto 9: Esta quebrado




Foto 10: Esta picado y oxidado



Foto 11: Esta picado oxidado tiene filtracion



Foto 12: esta en malas condiciones con grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Landra Beatriz Vicente*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

