

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0126-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL AULA YA NO TIENE LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA RECIBIR CLASES



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE YA NO ESTA EN CONDICIONES PARA SU USO



Foto 3: SE OBSERVA QUE LA LAMINA QUE SE ENCUETRA COLOCADA YA NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO



Foto 4: SE OBSERVA QUE LA LAMINA QUE SE ENCUETRA COLOCADA YA NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mano H. Quij*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Juan Brando*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

