



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G O U A R A N T I Z A D O



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS ANGELES, SAN FELIPE, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1105-0126-43	FECHA:	31 DE JULIO 2024



Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. H. Quintero
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

