



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ortiz Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0338-43	FECHA:	17/09/2024








Foto 1: Sustrucción de soporte de madera por metal.
La lamina se encuentra deteriorada, con oxido y con agujeros.



Foto 2: Sustrucción de lamina troquelada aluzinc calibre # 26 (incluye capote , tornillos, desmontaje y montaje)
Las costaneras estan oxidadas y en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--