



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G O B . P E R U

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ortiz Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0338-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Sustitucion de soporte de madera por metal.
La lamina se encuentra deteriorada, con oxido y con agujeros.




Foto 2: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre # 26 (incluye capote , tornillos, desmontaje y montaje)
Las costaneras estan oxidadas y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

