



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                        |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Retalhuleu.                            | MUNICIPIO:                     | San Felipe.            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta (E.O.R.M.) | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Fraternidad. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-05-0373-43.                         | FECHA:                         | 25 de Noviembre, 2024. |



Foto 1: MÓDULO 1 (1.1. Techo con su respectiva sustitucion de laminas.)



Foto 2: (1.2. Costaneras ya en buen estado.)



Foto 3: (1.3. Cambio total de la estructura.)



Foto 4: (1.4. Puertas con su respectivo mantenimiento.)



Foto 5: MÓDULO 2 (1.6. Balcon colocado para mayor seguridad.)



Foto 6: (1.7. Balcones con sus respectivos mantenimientos.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*A. Balboa*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

