

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Palmar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0841-42	FECHA:	25 de noviembre 2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26"aluzinc , la lámina tiene demasiada filtración de agua.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal, la madera esta demasiada deteriorada.




Foto 3: Sustitución de balcon de madera por metal el aula no cuenta con seguridad, por lo que han ingresado a robar en varias oportunidades.



Foto 4: Resane y aplicación de pintura las paredes estan muy manchadas y no reflejan un ambiente agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

