





REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	SAN FELIPE /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS ANGELES /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0842-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/11/2023 /
			
Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		Foto 2: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTOR Y ALUMONS	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA		Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA		Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	SAN FELIPE /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS ANGELES /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0842-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/11/2023 /
			
Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA		Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL LA PARED DEL AULA		Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL LA PARED DEL AULA	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA		Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL AULA	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	